



TOYOTA

CP-0021T-0110-RU

Сервисный бюллетень

18/01/2010

Тема:

ММТ - нет хода, толчок при включении сцепления

Модели:

Auris, Corolla, Yaris

Коды моделей:

ZRE151, NDE150, SCP90, NLP90

Шасси и
трансмиссия

2 страницы

ВВЕДЕНИЕ

В данном сервисном бюллетене содержится информация по производственному изменению и способу устранения указанной проблемы. Применимо к автомобилям, выпущенным до производственного изменения, действующего начиная с указанных ниже VIN.

ОПИСАНИЕ ЯВЛЕНИЯ

Некоторые владельцы автомобиля с 5-скоростной ММТ могут пожаловаться на: "отсутствие хода и вибрацию автомобиля при трогании".

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

Усовершенствованное программное обеспечение 5-скоростной ММТ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

Автомобили с поврежденной 5-скоростной ММТ сняты с производства

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

Yaris

Предыдущий номер детали	Новый каталожный номер	Автомобиль	Наименование детали	Количество
89530-52141	04009-30152	Yaris производства TMMF SCP90 с левосторонним рулевым управлением	Компьютерный блок управления трансмиссией	1
89530-52151	04009-30252	Yaris производства TMMF SCP90 с правосторонним рулевым управлением	Компьютерный блок управления трансмиссией	1
89530-52161	04009-30352	Yaris производства TMMF NLP90 с левосторонним рулевым управлением	Компьютерный блок управления трансмиссией	1
89530-52171	04009-30452	Yaris производства TMMF NLP90 с правосторонним рулевым управлением	Компьютерный блок управления трансмиссией	1

QUALITY
SERVICE



TOYOTA

TOYOTA MOTOR EUROPE NV / SA

Auris/Corolla

Предыдущий номер детали	Новый каталожный номер	Автомобиль	Наименование детали	Количество
89530-12251	04009-31112	Auris - ZRE151 - с левосторонним рулевым управлением	Компьютерный блок управления трансмиссией	1
89530-12261	04009-31212	Auris - ZRE151 - с правосторонним рулевым управлением	Компьютерный блок управления трансмиссией	1
89530-12271	04009-31312	Auris - NDE150 - с левосторонним рулевым управлением	Компьютерный блок управления трансмиссией	1
89530-12281	04009-31412	Auris - NDE150 - с правосторонним рулевым управлением	Компьютерный блок управления трансмиссией	1
89530-12291	04009-31512	Corolla150 - ZRE151 - с правосторонним рулевым управлением и с левосторонним рулевым управлением	Компьютерный блок управления трансмиссией	1
89530-12311	04009-31612	Corolla150 - NDE150 - с правосторонним рулевым управлением и с левосторонним рулевым управлением	Компьютерный блок управления трансмиссией	1

WARRANTY INFORMATION

Warranty application is limited to correction of a problem based upon a customer's specific complaint.

Model	Model code	OP code	Operation	Time	OFF	T1	T2
Yaris	SCP90 NLP90	33799	MMT - ECU replacement	1.0	89530-####(*)	2A	74
Yaris	SCP90 NLP90	801013	IT2 useage	0.2	89530-####(*)	2A	74
Auris Corolla	ZRE151 NDE150	33799	MMT - ECU replacement	0.3	89530-####(*)	2A	74
Auris Corolla	ZRE151 NDE150	801013	IT2 useage	0.2	89530-####(*)	2A	74

(*) Depending on the failed part